



高橋です

新型コロナの影響で、学校が閉鎖となってから2ヶ月近く経ちます。

私も日頃小学生のサッカークラブでお手伝いをしていますが、市や学校の指示に準じ同時期から活動を自粛している状況です。早く事態が収束し、また皆で楽しく活動を出来る事を待ち望んでいます。

私の家族には医療や介護ケアを普段から必要とする息子がおり、このような緊急事態においても日々お世話になっている方々がいます。自身がウイルスに感染する危険はもとより、相手方へ移してしまうという精神的な不安の中、息子のケアをこのような状況にあっても継続していただき、心からとても感謝しています。

自分達が出来る事といえば、感染しないさせない為にも三密を回避し、予防の手洗いやうがい・マスクの着用を徹底するぐらいですが、一人一人の行動が終息への近道となるという事を肝に命じ、一日も早く平穏な日々にも世の中が戻れるよう願っています。

手を触れる部分の除菌どうしてしてますか？

除菌をしたくても、除菌スプレーが売ってない！

今、一番必要なのは手洗い・除菌です。

除菌製品がないなら家にあるもので作りましょう。

ご紹介するのは「手を触れる部分の除菌」です。

手の除菌ではありませんのでご注意ください。

次亜塩素酸ナトリウムを含む**花王**の塩素系漂白剤は、
衣料用の「ハイター」

台所用の「キッチンハイター」です。

ワイドハイターはXです。

上記は、次亜塩素酸ナトリウム濃度が6%
になるように生産されています。

(メーカーによって濃度が違いますので、ご確認ください。)

通常、塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムは、常温で保管されていてもゆっくりと分解し、濃度が低下していきます。特に、直射日光のあたる場所や高温での保管では分解が進みます。したがって、お手元の「ハイター」「キッチンハイター」に含まれている次亜塩素酸ナトリウムも、様々な条件で分解している可能性があり、濃度を特定することができません。必要な次亜塩素酸ナトリウム濃度の希釈液を作るためには、左表に示す目安で希釈することをおすすめします。

塩素系漂白剤の使用には注意が必要です。ご使用前には必ず、各製品に表示している内容をご確認ください。下の製品画像をクリックするとごらんいただけます。



【消毒ポイント】

- リモコン イスの背もたれ
- 照明などのスイッチ 手すり取手(キッチン)
- 家電(冷蔵庫・電気ポット・電子レンジ・炊飯器など)
- ドアノブ 蛇口 トイレ

500mlの水に対する

「ハイター」と「キッチンハイター」の希釈の目安

(直射日光にあたる場所や高温での保管をしていない場合) 花王HPより

キャップ1杯 は約25ml	ドアの取手やノブの消毒		便・嘔吐など体 液がついた“物や トイレ”の消毒液
次亜塩素酸ナ トリウム濃度	0.02% (200ppm) 以上*	0.05% (500ppm) 以上*	0.1%(1000ppm) 以上*
生産時の濃度 6%の場合	1.7ml	4.2ml	8.3ml
購入から 3ヶ月以内	2ml	5ml	10ml
購入から 1年以内	3ml	7.5ml	15ml
購入から 3年以内	5ml	12.5ml	25ml

※買ってすぐなら、「購入から3か月以内」の量に調整。

※購入時期が不明・直射日光にあたる場所や高温で保管して濃度の低下が不安な場合は、「購入から3年以内」にするといひそうです。

希釈液に布を浸して絞り、取手などを拭きます。



【注意】

- ①除菌後は必ず水拭きをしましょう。
(金属・木製は腐食の恐れあり)
- ②次亜塩素酸ナトリウム希釈液は分解されやすく効果が持続しませんので、保存せずにその都度必要な量を作りましょう。
- ③手袋をしましょう。
- ④十分な換気をしましょう。
- ⑤酸性の洗剤と混ぜないでください。



お家のセルフチェックをしてみましょう！

以下は昨年の大型台風後に多かった問合せ内容です。

今年の気象情報はまだ読めませんが、事前チェックをして強化しておきましょう。

雨樋チェック

つなぎ金具の破損、樋のズレ・割れ
→すぐ連絡を
雨樋周辺に植栽があると、落葉による詰まりが発生します。



軒天チェック

水しみ
剥がれ
→すぐに連絡を

ベランダの排水チェック

排水溝→汚れ、ごみは取り除きましょう。
防水膜のひび割れ
→防水塗装の計画
コンクリートのひび割れ
→すぐに割れ補修

外壁チェック

コケなどの汚れ
→届く範囲で除去
ひび割れ
塗膜の劣化→塗装計画を



サイディングチェック

目地の隙間・ひび割れ
→目地の打ち直し計画
隙間から雨がしみこみ雨漏りの原因になります。




シロアリチェック

今の時期は特に活発になりますので、蟻道や大量のアリを見かけたら、調査をしましょう。



カーポートチェック

接合部の破損、屋根板の浮き・破損
→部品交換・補修



新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の対策について

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が重大な局面を迎え、お客様ならびに弊社社員の健康管理を最優先として、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた対応を下記の通り講じております。

- ◆お客様へのお願い 現場の対応（作業）中におけるお茶の提供などのお心遣いについては、謹んで遠慮させていただきます。
- ◆弊社の対応・打合せ時にはマスクを着用させていただきます。
 - ・お客様との間隔を2m程度取らせて頂きます。
 - ・室内での打合せ時には、手の洗浄をさせていただきます。
 - ・お客様に安心してご来店頂けるよう、店舗内のドアノブや手すりなどの消毒を実施するなど細心の注意を心がけております。

一日も早く、この事態が収束することを心より願って止みません。この事態を笑顔で乗り切れるように弊社も感染拡大防止に努めたいと考えております。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

